

مصرع طيار سعودي إثر سقوط طائرته في رحلة تدريبية



كشفت مكتب تحقيقات الطيران في السعودية، عن وفاة طيار سعودي كان يقود طائرة خفيفة؛ إثر تعرضها لحادث عقب إقلاعها من مطار الثمامة بالرياض، الثلاثاء.

وأوضح المكتب في بيان، أن الطائرة التي تعرضت للحادث رياضية خفيفة من نوع "تكنام"، وأقلعت من مطار الثمامة في حوالي الساعة الـ1:30 صباحاً وعلى متنها قائدها (طيار متدرب) سعودي الجنسية في رحلة تدريبية.

وتابع: "بعد الإقلاع بخمس دقائق، تم إرسال نداء استغاثة من قائد الطائرة وفقد الاتصال، عقب ذلك تم إرسال طائرة بحث من أكاديمية الطيران وتم تحديد موقع الحطام على مسافة أقل من كيلومتر شمال مطار الثمامة".

وتوجهت مباشرة الجهات الأمنية المعنية إلى موقع الحادث لتجد قائد الطائرة قد فارق الحياة.

ولفت البيان إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل من مكتب تحقيقات الطيران لكشف ملابس ومسيبات الحادث".

